


Morenia Oy
Patovaara, Kemijärvi

Päiväaika (7-22)









Laskentakorkeus maanpinta + 2m



Kirsi Vanhala
17.1.2020

Laskentatilanne 1
Toiminta-aika klo 6-21
Poraus, riktus, kuljetukset
Työmaaliikenne 10 ajon./vrk
Korjaukset: Impulssimaisuus
ja kapeakaistaisuus

-  Asuinrakennus
-  Loma-asunto
-  Meluvalli 6,5 m

Keskiäänitaso L_{Aeq}
dB(A)

-  < 45
-  45 - 50
-  50 - 55
-  55 - 60
-  60 - 65
-  65 - 70
-  70 - 75
-  ≥ 75



Huom.
Toimintaa yöaikana 1 h/vrk (klo 6-7)

Liite 1 (2/2)

Morenia Oy
Patovaara, Kemijärvi

Yöaika (22-7)



Laskentakorkeus maanpinta + 2m

Kirsi Vanhala
17.1.2020

Laskentatilanne 1
Toiminta-aika klo 6-21
Poraus, riktus, kuljetukset
Työmaaliikenne 10 ajon./vrk
Korjaukset: Impulssimaisuus
ja kapeakaistaisuus

-  Asuinrakennus
-  Loma-asunto
-  Meluvalli 6,5 m

Keskiaänitaso L_{Aeq}
dB(A)



Mylylampi

Patolampi



Morenia Oy
Patovaara, Kemijärvi

Päiväaika (7-22)




Laskentakorkeus maanpinta + 2m

Kirsi Vanhala
17.1.2020

Laskentatilanne 2
Toiminta-aika klo 6-21
Murskaus, kuljetukset
Työmaaliikenne 10 ajon./vrk
Korjaukset: Impulssimaisuus
ja kapeakaistaisuus

-  Asuinrakennus
-  Loma-asunto
-  Meluvalli 6,5 m

Keskiäänitaso L_{Aeq}
dB(A)



Huom.
Toimintaa yöaikana 1 h/vrk (klo 6-7)

Liite 2 (2/2)

Morenia Oy
Patovaara, Kemijärvi

Yöaika (22-7)



Laskentakorkeus maanpinta + 2m

Kirsi Vanhala
17.1.2020

Laskentatilanne 2
Toiminta-aika klo 6-21
Murskaus, kuljetukset
Työmaaliikenne 10 ajon./vrk
Korjaukset: Impulssimaisuus
ja kapeakaistaisuus

-  Asuinrakennus
-  Loma-asunto
-  Meluvalli 6,5 m

Keskiäänitaso L_{Aeq}
dB(A)



Mylylampi

Patolampi

Liite 3 (1/2)



Morenia Oy
Patovaara, Kemijärvi

Päiväaika (7-22)




Laskentakorkeus maanpinta + 2m

Kirsi Vanhala
17.1.2020

Laskentatilanne 3
Toiminta-aika klo 6-21
Poraus, rikotus, kuljetukset
Työmaaliikenne 10 ajon./vrk
Korjaukset: Impulssimaisuus
ja kapeakaistaisuus

-  Asuinrakennus
-  Loma-asunto
-  Meluvalli 6,5 m

Keskiäänitaso L_{Aeq}
dB(A)



Huom.
Toimintaa yöaikana 1 h/vrk (klo 6-7)

Liite 3 (2/2)

Morenia Oy
Patovaara, Kemijärvi

Yöaika (22-7)



Laskentakorkeus maanpinta + 2m

Kirsi Vanhala
17.1.2020

Laskentatilanne 3
Toiminta-aika klo 6-21
Poraus, riktus, kuljetukset
Työmaaliikenne 10 ajon./vrk
Korjaukset: Impulssimaisuus
ja kapeakaistaisuus

-  Asuinrakennus
-  Loma-asunto
-  Meluvalli 6,5 m

Keskiaänitaso L_{Aeq}
dB(A)



Mylylampi

Patolampi



Liite 4 (1/2)

Morenia Oy
Patovaara, Kemijärvi

Päiväaika (7-22)









Laskentakorkeus maanpinta + 2m


Kirsi Vanhala
17.1.2020

Laskentatilanne 4
Toiminta-aika klo 6-21
Murskaus, kuljetukset
Työmaaliikenne 10 ajon./vrk
Korjaukset: Impulssimaisuus
ja kapeakaistaisuus

-  Asuinrakennus
-  Loma-asunto
-  Meluvalli 6,5 m


Keskiaänitaso L_{Aeq}
dB(A)

-  < 45
-  45 - 50
-  50 - 55
-  55 - 60
-  60 - 65
-  65 - 70
-  70 - 75
-  ≥ 75



Mylylampi

Patolampi



Huom.
Toimintaa yöaikana 1 h/vrk (klo 6-7)

Liite 4 (2/2)

Morenia Oy
Patovaara, Kemijärvi

Yöaika (22-7)


Laskentakorkeus maanpinta + 2m

Kirsi Vanhala
17.1.2020

Laskentatilanne 4
Toiminta-aika klo 6-21
Murskaus, kuljetukset
Työmaaliikenne 10 ajon./vrk
Korjaukset: Impulssimaisuus
ja kapeakaistaisuus

-  Asuinrakennus
-  Loma-asunto
-  Meluvalli 6,5 m

Keskiaänitaso L_{Aeq}
dB(A)



0 100 200 300 400 500
m

Mylylampi

Patolampi